

## 638 - Nachrüsten der Scheinwerferreinigung (SRA)

Ein Bericht von: Andi, vom 18.01.2005

(c) www.mercedes-v-club.de

Benötigte Teile zum Einbau der Scheinwerferreinigung:


Pos.	Bezeichnung	Bestellnummer	Preis netto (€)	Stück
1	Abdichtung	A 638 869 04 98	16,82	1
2	Behälter	A 638 869 18 20	12,01	1
3	Behälter	A 638 869 16 20	24,26	1
Positionen 1 bis 3 werden nur benötigt wenn noch der ältere Behälter verbaut ist.				
4	Steckhülls. Geh.	N 001 545 87 28	01,05	1
5	Fl. Steckerhülse	N 007 545 82 26	00,40	2
6	Düse	A 638 860 00 47	24,50	2
7	Relais	N 001 827 41 45	34,40	1
8	Ventil	A 638 860 00 62	06,15	1
9	Pumpe	N 000 860 08 26	41,00	1
10	Abdichtung Pumpe-SWR	A 638 869 02 98		1

Benötigt wird sonst noch Kabel und Schlauch (Ich habe 9mm Kompressorschlauch genommen).

49 cm von der obern Stosstangenecke bis Mitte Waschdüse









Befestigung Ventil










Hier hinter kann man mit dem Kabel durch


Das Massekabel von der Pumpe kann man hier mit an Masse bringen, oder wie ich es gemacht habe in der Fahrersitzkiste mit unterbringen





Hier werden 2 Kabel vom Relais an den oberen Stecker der Zentralelektrik angeschlossen:  
Relais Klemme 56 an PIN10 gr/gn rt (0,75mm<sup>2</sup>)  
Relais Klemme S an PIN9 sw/vi rt (1,5mm<sup>2</sup>)





und fertig